



İş Emri Raporu


Polystar-2 GES

Santral Özellikleri

Tesis Tipi ve Konumu:	GES - Ankara Kalecik
Güç:	2500 kWe /2792,58 kWp
PV Modülü:	545 Wp, 5124 Adet, ZES
Inverter:	330 kWe, 8 Adet, Huawei, SUN200-330-H1

İş Emri Türü:	Onarım
Oluşturulma Tarihi:	20.06.2025

Tesiste gerçekleştirilen kontroller sonucunda majör seviyede bir uygunsuzluk tespit edilmiştir.



20.06.2025

01:25:57

Tesis zemininde meydana gelen toprak kayması sonucu, yüksek gerilim kablolarının geçtiği kablo kanalı yapısı zarar görmüştür. İş sağlığı ve güvenliği ile üretim sürekliliği açısından acil müdahale gerekmektedir.



20.06.2025

01:26:13

Tesiste hasar gören string kablolarının onarılması gerekmektedir. Söz konusu arıza, üretim verimliliğini etkileyebileceğinden en kısa sürede müdahale edilmesi önem arz etmektedir.



20.06.2025

01:26:32

Tesiste ot ilaçlama ve ot biçme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Gerekli müdahalenin yapılmaması durumunda yangın riski oluşmakta; ayrıca uzayan otlar, zemine yakın konumlandırılmış PV modüllerinde gölgelenmeye sebep olarak üretim kaybına yol açmaktadır.

